บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทร. 02-6453841
WWW.okretails.com, snowlandfreezer.com, harvyrack.com , okadpoint.com E-Mail.:okretails@hotmail.com

รุ่น Hyper Mart 1 หน้า





มุมมอง A



มุมมอง B

ขั้นตอนการประกอบสินค้า

1. นำ (1) และ (2) มาประกอบกัน และใส่ (3) เข้าด้านข้างของ (1) ทั้งด้านบนและล่าง และนำ (4) คล้องเข้าด้านข้างของ (1) ทั้งด้านบนและด้านล่าง ทั้ง 2 ข้าง จะได้ชิ้นงานดังรูป (A)
2. นำแขนชั้นวาง (4) ใส่เข้าในรูเสา ทั้ง 2 ข้างของเสา โดยให้อยู่ในระดับเดียวกัน จะได้ชิ้นงานดังรูปที่ (B)
3. นำแผนชั้น (5) , (6) มาวางครอบแขนชั้นวาง ทั้ง 2 ข้าง
4. นำ (7) มาวางทับลงบนขากึ่งกลางขาเสาที่มีครีบเหล็กแบ่งอยู่ทั้ง 2 ข้าง
5. นำ (8) เกี่ยวเข้าไปในช่องขาเสา ตามแบบที่เห็นทั้ง 2 ข้าง

No.	Packing List	Q'ty
1	ต้นเสา	2
2	คานยึด	2
3	น็อต	2
4	ผนัง	3
5	แขนรับชั้น	2
6	แผ่นชั้น	4
7	แผ่นฐาน	1
8	กันเท้า	1